



Fonctions spécifiques



- Désactivation d'alerte par points de mesure



- Surveillance du niveau par dépendance de température

Votre partenaire fiable
pour la supervision de la
température et du
niveau dans les
magasins

Agromatic AG

Goldingerstrasse 30
8637 Laupen, Suisse

Tel: +41 55 256 21 00

Agromatic GmbH

Gewerbepark Heidestrasse 70
01454 Radeberg, Allemagne

Tel: +49 3528 452 145



www.agromatic.com


info@agromatic.com




Silomanager SM2010S



Logiciel de silothermométrie
avec des nouvelles
fonctionnalités



Vue d'ensemble



- Regroupement de l'ensemble des sondes par cellule
- Visualisation de toutes les mesures de température avec affichage de la courbe et le profil des 30 derniers jours

Alertes et alarmes

The figure shows the 'Grenzwerte' (Limits) configuration window in the SMD2015 software. It contains several sections for setting alarm thresholds: 'Absolut-Alarm Einstellungen' (Absolute Alarm Settings) with a value of 25, 'Differenz-Alarm Einstellungen' (Difference Alarm Settings) with a value of 3, and 'Offset-Alarm Einstellungen' (Offset Alarm Settings) with values of 3 and 0. There are also checkboxes for 'Generell für alle Zellen setzen' (Set for all cells), 'Offsetalarme aktivieren' (Activate offset alarms), and 'Offsetbasis nachführen' (Follow offset basis). Buttons for 'Setzen' (Set), 'Einstellungen speichern' (Save settings), and 'Werte speichern' (Save values) are visible.



- Valeurs d'alarme par cellule à définir
- Alarme absolue et d'écart
- Alarme de décalage par point de mesure
- Signalisation visuelle par feu d'alarme

Fonctions d'exportation

The figure shows the 'Export' window in the SMD2015 software. It contains several sections for setting export options: 'Manueller Datei-Export' (Manual file export) with buttons for 'Aktuell als CSV' (Current as CSV) and 'PDF Aktuell' (PDF Current), 'Referenz von Datum (JMMDD)' (Reference from date) with buttons for 'Ref als CSV' (Ref as CSV) and 'PDF Referenz' (PDF Reference), 'Automatischer Datei-Export' (Automatic file export) with options for 'Taglicher Dateiexport nach der Referenzmessung erstellen' (Create daily file export after reference measurement), 'alle Zellen' (all cells), 'nur kritische' (only critical), 'CSV erstellen' (create CSV), and 'PDF erstellen' (create PDF), 'Vergleich Tage 0..30 (nur PDF)' (Compare days 0..30 (only PDF)), 'Speichern vor Test AutoExport' (Save before test auto export), and 'Test AutoExport' (Test auto export), 'Automatischer Ausdruck' (Automatic print) with a printer selection dropdown, 'alle Zellen' (all cells), 'nur kritische' (only critical), '- Startdatum JMMTT' (Start date JMMTT), 'Wiederholen Tage 0..30' (Repeat days 0..30), 'Vergleich Tage 0..30' (Compare days 0..30), 'Speichern vor Test AutoPrint' (Save before test auto print), and 'Test AutoPrint' (Test auto print), and 'Export Einstellungen speichern' (Export settings save).



- Exportation manuelle
- Exportation automatique
- Imprimé automatique